110年-111年雨水花園申請書

申請單位	○○○環保局
聯絡窗口 姓名	OO/09*****
場址地號/地址	0905-0017/台北市北投區中央北路一段 73 號
管理單位	北投捷運站
意願確認	☑已與管理單位取得施工意願,並確認為公有地
13.41X E 113	②已與管理單位確認後續自行維護管理之責
具備特定區位條件	☑改善淹水潛勢 ☑改善微氣候潛力 說明:依據臺北市公開的淹水潛勢模擬圖資,本場址為時雨量 78.8 毫米 上可能之淹水潛勢地點。
近期工程調查	近5年內是否有相關工程於場址內或場址附近執行: ②是,工程竣工時間:民國107年, 工程名稱:
場址優勢	□ 地方政府有意願協助示範設施推動,擴大效益 □ 地方政府可配合自籌款,增加工程規模,擴大效益 □ 學校可配合自籌款,增加工程規模,擴大效益 □ 學校可配合課程或工作坊,擴大效益 □ 社區可協助維護管理人力 □ 社區可舉辦不定期環境教育活動 □ 可提供市電供智慧監測電力,電費約 200 元/年 □ 其他:
	(若有其他優勢也可於綜合自薦敘述呈現)

選址指標說明

場址名稱		實踐社區公園			
選址指標		說明	備註		
~ 11 IV					
改善效益	強化入滲率,升	水路,可改造鋪面、 預計改善後可解決積 兄綠化已很完整,景 圭。			
施工條件	進入公園的道路工機具進出較少	各寬度僅有 5~6m,施 受限制。			
植栽日照環境		5 樓建築,雖樓高不 ,公園靠近建築處種 屬半日照。			
集水面積 比	集水面積約為言	设施面積 9.2 倍	註:後續推動時由專業團隊協助評估		
地下水位		< 位 鑽探點在距離, 地下水位約地下面	註:後續推動時由專業團隊協助評估		
民眾參與 及教育推 廣	可於公園內設」	立解說牌	註:後續推動時由專業團隊協助檢附訪談紀錄		
維護管理 永續	由公所進行後約	賣維護管理	註:後續推動時由專業團隊協助檢附訪談紀錄		



■ 依據北投國小及北投捷運廣場選址、規劃設計、施作、維護管理...等等作業經驗, 擬定評估選址原則


調適設施目標:增加保水率、降低氣溫

設施目標 7% 保水率至少7% 降溫至少2°C

設施推廣及永續維護管理

學校將調適設施納入教育課程,達到推廣效 益並協助設施維護管理,以利課程永續進行。







• 場址符合特定區位條件納入選址

Step 2


選址指標

• 選址指標評分, 進行場址排名


Step 3

綜整考量擇定場址

• 考量主客觀條件擇定場址



■ 場址須為<mark>公有地</mark>且必須包含以下特性才納入候選場址:



區位條件-改善淹水潛勢

須鄰近歷史淹水熱點或淹水潛勢區域能改善淹水問題

歷史淹水熱點

● 蒐集場址淹水情況、欲改善的效益及位置



- ☑ 基地自身淹水 基地本身因<mark>地勢低窪或排水系統不良</mark>等原因有淹水情形
- ☑ 基地周邊淹水 基地排水系統下游地區有淹水情形

淹水蒐集 重點項目

- 淹水區位
- 降雨事件
- 淹水面積
- 淹水深度
- 淹水原因

淹水潛勢區域

● 套疊防災中心最新淹水潛勢圖,盤點淹水潛勢區位

中央氣象局暴雨標準					
豪雨	200mm/24hr				
豪大雨	350mm/24hr				
超大豪雨	500mm/24hr				
·					



☆) [lmap.ncdr.nat.gov.tw/# MacKellina Kalence and Technology Center 災害潛勢地圖網站 首頁 熱門災害主題 地圖查詢 資料分析與下載 相關連結 災害潛勢在哪裡?

區位條件-改善微氣候潛力

須為周遭建物密度高或不透水面積占比高的區域

☑ 周遭建物密集度高

● 建築物密度高導致異常溫度上升的主要原因,來自於<mark>建築物對太陽光的蓄熱、空調設備排出的熱空氣和樹木減少</mark>所產生的都市熱島效應等。

☑ 不透水面積占比高

● 都市或開發行為較多區域形成不透水面積佔比較高,水氣難以調節產生的都市熱島效應等,評估範圍以場址之集水面積為主。



選址指標組成 評分指標級距 低 指標分數1 指標分數2 指標分數3 效益及環境 改善效益低 改善效益中 改善效益高 改善效益 施工條件 施工可行性低 施工可行性中 施工可行性高 植栽日照環境 集水面積 地下水位 面積比<4 面積比>10 面積比4~10 推廣及永續 地面下1m以上 地面下1~2m 地面下2m以下 民眾參與及教育推廣 定期教育推廣 無規劃活動 不定期活動 維護管理永續 公部門 社區 學校

選址指標-改善效益

• 參考場址現況比較預期改善後之效益



改善效益高

場址不透水面積占比高或 場址利用度低,預期改善 前後有明顯效益





改善效益中

場址有不透水面積不高,或中輕 度利用程度,改善後仍可增進其 效益





改善效益低

場址即為公園或綠地, 改善前後環境並無太大 差異



北投捷運3號公園

選址指標-施工條件



施工可行性高

施作空間較寬敞,施作時間較不受限制 (開放型公共空間)







施工可行性中

施作期間受限制(ex.學校 學期間或機關辦公時間) 施工動線受限









施工可行性低

可能因施工期間造成場址暫停營運產生額外的成本無施工動線(機具無法進出)



選址指標-植栽日照環境

● 全日照:日出至日落均可接受日照

● 半日照:可能因附近有大樓或喬木遮擋陽光,導致只有上午或下午某段可接受日照

● 幾乎無日照:因四周緊鄰大樓或喬木眾多導致日照只有**1~2**個小時或幾乎無法接受到日照

3分

全日照





2₉

半日照




幾乎無日照





選址指標-集水面積比

- 初步機關可以描述降雨逕流的流向及可 能集水範圍
- 後續由顧問團隊協助進一步評估
- 低衝擊開發最佳的集水面積約為設施面積的**4~10**倍。
- 以北投捷運廣場為例,雨水花園面積為19.63m²,總集水面積為267.19m²,比例約為1:14則為2分。同理, 北投國小約為1:3,評為1分。



選址指標-地下水位

- 初步機關蒐集場址鄰近地下水位資料
- 後續由顧問團進一步評估填寫

● 地下水位用於評估地下貯留設施可行性



地面下2m以下

地下水位不影響低衝擊開發設施設計




地面下1~2m

地下水位可能影響地 下貯留設施設計,進 而影響整體改善效益



地面下1m以上

地下水位較高僅能改 善地表透水性,無法 兼具貯留效益



工程地質探勘資料庫 - 中央地質調查所

https://geotech.moeacgs.gov.tw/imoeagis/Home/Map#



選址指標-民眾參與及教育推廣



定期教育推廣

社區民眾或學校組織持續進行系統性教育推廣(Ex.結合學校課程)



不定期活動

場址鄰近區域舉辦市集、 社區及學校等不定期活 動



無規劃活動

並無規劃相關推 廣活動,僅設立 解說牌





選址指標-維護管理及永續

● 為改善社區環境,提高環境意識,建議以社區型的調適設施為優先,將氣候變 遷保水降溫的概念廣泛推廣



社區

自主性較高的社區組 織巡守隊或守望相助 隊進行維管





學校

學校總務處或企業指派專人維管設施






公部門

政府單位定期進行後續維護管理



場址選擇案例-北投



場址評分表-以北投國小及北投捷運廣場為例

指標分數	1	2	3				
效益及環境							
改善效益	改善效益低	改善效益中	改善效益高				
施工條件	施工可行性低	施工可行性中	施工可行性高				
植栽日照環境	幾乎無日照	半日照	全日照				
集水面積比	面積比>10	面積比<4	面積比4~10				
地下水位 地面下 1m 以上		地面下 1~2m	地面下2m以下				
推廣及永續							
民眾參與及教育推廣	無規劃活動	不定期活動	定期教育推廣				
維護管理永續	公部門	學校	社區				

北投國小						
指標分數	1	2	3	分數		
	效益及	環境				
改善效益			V	3		
施工條件		V		2		
植栽日照環境		V		2		
集水面積比	V			1		
地下水位		V		2		
小計						
推廣及永續						
民眾參與及教育推廣			V	3		
維護管理永續		V		2		
小計						
加總						

北投捷運廣場						
指標分數	1	2	3	分數		
	效益及	環境				
改善效益		V		2		
施工條件			V	3		
植栽日照環境			V	3		
集水面積比		V		2		
地下水位			V	3		
小計						
推廣及永續						
民眾參與及教育推廣	V			1		
維護管理永續	V			1		
小計						
加總						

綜整擇定場址

選址 指標 場址	改善 效益	施工條件	植栽 日照 環境	集水 面積 比	地下 水位	民眾參與及 教育推廣	維護管 理永續 條件	總分	排 名
北投國小	3	2	2	1	2	3	2	15	1
北投捷運 廣場	2	3	3	2	3	1	1	15	1
捷運北投 站旁停車 場	2	1	3	3	3	1	1	14	2
北投 3 號廣 場	1	3	3	1	3	1	3	15	1
北投 65 號 綠地	1	3	2	1	2	1	1	11	5
中央公園	2	3	2	1	2	1	1	12	4
大豐公園	1	3	2	1	2	1	1	11	5
磺港公園	1	3	1	2	2	1	1	11	5
十信高中	2	2	1	2	2	2	2	13	3
長安公園	2	3	2	2	2	1	1	11	5

評分後綜合考量條件包含場址近期工程、民眾觀感、監測系統供電條件、維管成本、聯外排水銜接可行性...等等,依照不同情況進行評估





因北投**3**號廣場近年已施作環境美化工程,短時間內再度施工觀感不佳,故選擇<mark>北投國小及北投捷運廣場</mark>施作。

北投國小可以市電供應又優於北投捷運廣場(僅太陽能+電池)。