

110 年 4 月至 6 月工程施工查核工程品質項目扣點統計表(更正)

項次	工程名稱	主辦單位/專案管理單位	監造單位	施工廠商	扣點缺失內容	扣點數
3	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	臺中市停車管理處/至鋒工程顧問公司	趙文弘建築師事務所	文元營造有限公司	1. 地下室牆面混凝土澆置，混凝土澆置計畫不當，有冷縫、蜂窩產生。(M) (扣 3 點) (5.01.01)	3
4	臺中市烏日區南里里風雨球場興建工程	臺中市烏日區公所	羅佳格建築師事務所	憶村營造事業有限公司	1. 現況僅有放樣量測基準點，未實施高程控制；依承商開挖深度檢查僅以鋼筋置於連鎖磚面量測；監造單位以手指比劃量測；量測方法嚴重錯誤。[M] (扣 1 點) (5.07.01.14) 2. 地梁部分未以側模灌漿，致線形粗糙，混凝土完成面不平整。[S] (扣 2 點) (5.08.08.02)	3
5	109 年度原住民產業創新價值計畫-原民見學聚落平台計畫(和平區)自由里、達觀里工程	臺中市政府原住民族事務委員會	華城工程顧問有限公司	明享營造工程有限公司	1. 第二工區體驗教室頂層鋼管分區加工鐸道局部粗糙仍有缺陷，尚未進行 UT、MT 等非破壞檢測，且無鋼構驗廠紀錄。[M] (扣 3 點) (5.04.57)	3